




AUVERGNALFA



Moteur ne démarre pas
CODE ERREUR
PO606, PO106, C1221, C0074



ALFA ROMEO

MITO

AUVERGNALFA

Pièces changées.

(néant)

Documentation



Outilage spécifique nécessaire

Outil de diagnostic

Symptômes

Problème de démarrage moteur, voyant moteur allumé au tableau, moteur fonctionnement erratique

Code Erreurs à l'analyseur

PO606, PO106, C1221,C0074, non exaustifs

UNE des Causes

MANQUE D' HUILE

Après un arrêt de 12 heures, essayer de démarrer le moteur :
si la voiture démarre normalement, l'anomalie est due uniquement à une quantité insuffisante d'huile dans le module (MultiAir)
supprimer les erreurs DTC avec l'appareil de diagnostic.